




ULIGE ETAGER - 01, 03 & 05


LEJLIGHED C1




- | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------|
| | OVN | | KOGEPLADE |
| | TEKNIKSKAB/SKAKT | | OPVASKEMASKINE |
| | VASKEMASKINE/
TØRRETUMBLER | | KØLE-/FRYSEKAB |



Oversigt over
Parkbyen



Parkbyen
1. Etape



Tårn 1
Etageoversigt

Tegninger og mål er vejledende.
Tegningerne er ikke målfaste.